

BT-VUSTE

Za humny 1056/2  
161 00 Praha 6 - Ruzyně

11. 4. 2023

Akce: Ve Střešovičkách 70, Praha

Zjištěné závady, které byly zjištěny při servisu a kontrole kotlů a je nutno je odstranit

Závady:

- Vysoký počet startů kotlů z důvodu nedostatečného odběru lepla
- Rozdělovač topných okruhů je dimenzován na max 50 kW a nedokáže předat výkon kotlů
- Kompenzátory topných okruhů jsou naistalovány s velkou výchylkou
- Čerpadlová skupina nabíjení zásobníku teplé vody má malý výkon
- U zásobníku teplé vody byl navařen závit, kdy došlo k porušení vnitřní vrstvy zásobníku
- Zásobník teplé vody je na straně vody napojen pomocí železných fitinek, kdy dochází k jejich korozi a zanášení
- Pojistný ventil zásobníku teplé vody je umístěn chybně před uzávěrem zásobníku
- Výměníky kotlů jsou přetížené

Karel Benda

Revizní technik plynových zařízení, servis Buderus

